

## Tulajdonságok

**GYÁRTÓ:** FORD/HYUNDAI/HALLA/VISTEON

**TÍPUS:** FS

**ÉKSZÍJPÁLYA:** PV5

**MÉRET-A (MM):** 129,5

**MÉRET-B (MM):** 31

**MÉRET-C (MM):** 31

**KÉSZLETEN:** NINCS KÉSZLETEN

## Leírás

Az ékszíjpálya kritikus komponens a jármű klíma rendszerekben, amely összekapcsolja a motor forgó mozgását a klíma kompresszorral. Ez a pálya biztosítja a hajtását a kompresszornak, ami szükséges a hűtőközeg keringtetéséhez a rendszerben. Az ékszíjpálya tartalmazza az ékszíjakat, feszítőgörgőket és esetlegesen más görgőket, amelyek együtt biztosítják a szíj folyamatos és stabil futását. A rendszer hatékonysága nagymértékben függ az ékszíjpálya állapotától; kopott vagy sérült szíjak, görgők meghibásodása csökkentheti a klímarendszer teljesítményét és megnövelheti a karbantartási költségeket. Rendszeres ellenőrzés és karbantartás szükséges az optimális működés biztosításához.

**Gyártó:** Ford/Hyundai/Halla/Visteon

**Típus:** FS

**Ékszíjpálya:** PV5

**Méret-A (mm):** 129,5

**Méret-B (mm):** 31

**Méret-C (mm):** 31