

## Tulajdonságok

**ALKALMAZÁS:** GYÁRI ALKALMAZÁS

**GYÁRTÓ:** DENSO

**TÍPUS:** ÁLTALÁNOS

**ÉKSZÍJPÁLYA:** PV6

**ÁTMÉRŐ (MM):** 100

**VOLT:** ÁLLANDÓ HAJTÁSÚ

**KÉSZLETEN:** KÉSZLETEN

## Leírás

*A pálya séléből le van törve egy 3-4 mm hosszú darab. A csapágy és a tárcsa rész hibátlan. A futó felület sérülés mentes.*